



Grønlandsk juletræ 1:7



Grønlandsk juletræ

Materiale: Fyr, $3,5 \times 3,5 \times 70,0$.
 $2,0 \times 12,5 \times 35,0$.
Fl.h. skrue $2'' \times 8$.

Arbejdsgang.

I. Tilvirkning.

A. Stamme.

1. Opretning.
2. Tilridsning til spidsning, 2 sider.
3. Smalfladehøvling.
4. 2 og 3 gentages.
5. Tilridsning til 8-kant.
6. 8-kant-formning.
7. Tilridsning til boring til grene.
8. Boring til grene, $d = 0,6$.
9. Tilridsning til rundtapning.
10. Formning af rundtap.

B. Grene.

1. Tilridsning.
2. Langssavning og afkortning.
3. Evt. høvling.
4. Svagt spidsning med kniv.

C. Fod.

1. Helopretning.
2. Tilridsning til helfældning.
3. Helfældning.
4. Tilridsning til gennembrydning.
5. Gennembrydning til rundtap, $d = 2,0$.
6. Gennembrydning til skrue, $d = 0,45$, forsænkning.

II. Prøvesamling.

III. Samling.

1. Limning.
2. Skruning.

Bemærkning: Grene og stamme bevikles med rævling (sortebærl yng).

Knud Vølund.